

**Wiertła stopniowe, chwyt cylindryczny, stal
szybkotnąca**

Szlifowane wiertło ze stali szybkotnącej (HSS); wierce najcieńsze blachy bez uprzedniego nawiercania, bez zadziorów, bez przywierania wiórów do wiertła, z ukosowaniem krawędzi. Do obróbki metali nieżelaznych, blach stalowych i tworzyw sztucznych.

